Tlak stlačení a plnění větší než 100 kg je NEBEZPEČNÝ!

Tlak stlačení větší než 100 kg je nebezpečný!

Naklánět se nad sudem je nebezpečné!

Nebezpečné! Sud:

- Nenaklánějte!
- Neupusťte!
- Neházejte!

Nebezpečné!

Kontakt KEG sudu s louhem je nebezpečný!

Tlak CO_2 vyšší než 3 bary je nebezpečný!

Přeprava je možná pouze v krabici.

Krabici lze přednášet pouze ve dvojici.



Neskladujte na slunci nebo v blízkosti topných zařízení.



Nepřemisťujte naplněné KEG sudy na kluzkých podlahách.